Manual de Operações Linux & Windows

Correção de Problemas com Placa de Vídeo Após Desligamento Inesperado

1. **Caso os Canais [LOCAIS NAO ESTEJAM FUNCIONANDO OU COM ERRO]**

2. **Verificação Inicial com o Comando nvidia-smi**

   - Abra o terminal.
   - Digite o comando: nvidia-smi.
   - Se o retorno for um erro, como por exemplo:

     root@infinity:/home/infinity# nvidia-smi NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running.

     Isso indica um problema de comunicação com o driver da NVIDIA.

3. **Download do Driver NVIDIA**

   - Utilize o comando wget para baixar o driver:

     wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/460.67/NVIDIA-Linux-x86_64-460.67.run

   - Este comando baixa o driver NVIDIA versão 460.67.

4. **Reinstalação da Placa de Vídeo**

   - Acesse a pasta onde o arquivo foi baixado.
   - Execute com privilégios de administrador:

     sudo bash ./NVIDIA-Linux-x86_64-460.67.run --silent --install-libglvnd

   - Este comando instala o driver e o libglvnd.

5. **Aplicação do Patch NVIDIA**

   - Após a reinstalação do driver, aplique um patch.
   - Acesse: NVIDIA Patch - GitHub.
   - Siga as instruções no GitHub para aplicar o patch.

6. **Verificação Pós-instalação**

   - Reinicie o computador após aplicar o patch.
   - Execute nvidia-smi para verificar se a placa de vídeo está operando corretamente.

7. **Considerações Finais**

   - Se o problema persistir, verifique outras configurações do sistema ou contate o suporte técnico da NVIDIA.

© 2026 Admin <slv.eziel@gmail.com> | 13/11/2026 11:24

URL: https://dash-ihospitality.comets.com.br/dash/faq/content/1/14/pt-br/correção-de-problemas-com-placa-de-vídeo-após-desligamento-inesperado.ht

- Confirme a compatibilidade do driver com seu sistema operacional e modelo da placa de vídeo.
- Mantenha os drivers atualizados para garantir o bom funcionamento do hardware.

ID de solução único: #1013
Autor:: Admin
Última atualização: 2023-12-12 11:03

© 2026 Admin <slv.eziel@gmail.com> | 13/11/2026 11:24
URL: https://dash-ihospitality.comets.com.br/dash/faq/content/1/14/pt-br/correção-de-problemas-com-placa-de-vídeo-após-desligamento-inesperado.ht